Systèmes de mise en peinture sur …
ACIER

INNOVATING REPAIR SOLUTIONS

Nettoyer avec le Body Kleen P273-901. Dégraisser avec le P850-1402 en utilisant un tampon abrasif. Essuyer le support.

Dommage mineur
Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P80-P180.
Appliquer le mastic universel P551-1052
Poncer à sec avec l'abrasif P80-P240

Apprêt époxy HP
P580-P580-4501 / 4505 / 4510

Primaire antico sans chromate
P565-767

- **Apprêt PU garnissant**
  P565-1027 / 1028
- **Apprêt mouillé sur mouillé 2K**
  P565-897

Pas de dommage

Primaire antico sans chromate
P565-767

Apprêt époxy HP
P580-P580-4501 / 4505 / 4510

Turbo Plus EHS Brillant Direct – Teintes opaques Ligne P498