

Dégraisser avec le P850-1402. Egrener la surface avec des disques de ponçage P320-P360 ou à la main avec du papier abrasif P400. Nettoyer avec le P850-1402.

### Mise à nu du métal ou dommage mineur

Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P180-P240.

Appliquer le mastic universel P551-1052, Poncer à sec avec l'abrasif P180-P240

Pas de dommage et pas de mise à nu du métal

**Apprêt époxy HP**  
P580-P580-4501 /  
4505 / 4510

**Apprêt PU  
garnissant  
polyvalent**  
P565-1027/1028

**Apprêt PU  
garnissant  
polyvalent**  
P565-1027/1028  
**Apprêt mouillé  
sur mouillé 2K**  
P565-897

**Apprêt époxy  
HP**  
P580-P580-  
4501 / 4505 /  
4510

**Fastbuild  
non dilué**  
P540-4xx

**Fastbuild 2**  
P540-51x

**Primaire  
antico sans  
chromate**  
P565-767

**Turbo Plus EHS Brillant Direct – Teintes opaques Ligne P498**